SCOSTAMENTI per ALBERI [e]

GRUPPI IN DIMENSIONI		e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12	e13	e14	e15	e16	e17	e18
		µm											mm						
DA	1	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014
A	3	-14,8	-15,2	-16	-17	-18	-20	-24	-28	-39	-54	-74	-0,114	-0,154	-0,264	-0,414	-0,614	-1,014	-1,414
OLTRE	3	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
A	6	-21	-21,5	-22,5	-24	-25	-28	-30	-38	-50	-68	-95	-0,14	-0,2	-0,32	-0,5	-0,77	-1,22	-1,82
OLTRE	6	-25	-24	-23	-22	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
A	10	-26	-25,5	-25,5	-26	-27	-29	-34	-40	-53	-74	-105	-0,165	-0,235	-0,375	-0,595	-0,915	-1,515	-2,215
OLTRE	10	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032
A	18	-33,2	-34	-35	-37	-40	-43	-50	-59	-75	-102	-142	-0,212	-0,302	-0,462	-0,732	-1,132	-1,832	-2,732
OLTRE	18	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
A	30	-41,5	-42,5	-44	-46	-49	-53	-61	-73	-92	-124	-170	-0,25	-0,37	-0,56	-0,88	-1,34	-2,14	-3,34
OLTRE	30	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
A	50	-51,5	-52,5	-54	-57	-61	-66	-75	-89	-112	-150	-210	-0,3	-0,44	-0,67	-1,05	-1,65	-2,55	-3,95
OLTRE	50	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
A	80	-62	-63	-65	-68	-73	-79	-90	-106	-134	-180	-250	-0,36	-0,52	-0,8	-1,26	-1,96	-3,06	-4,66
OLTRE	80	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072
A	120	-74,5	-76	-78	-82	-87	-94	-107	-126	-159	-212	-292	-0,422	-0,612	-0,942	-1,472	-2,272	-3,572	-5,472
OLTRE	120	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-0,085	-0,085	-0,085	-0,085	-0,085	-0,085	-0,085
A	180	-88,5	-90	-93	-97	-103	-110	-125	-148	-185	-245	-335	-0,485	-0,715	-1,185	-1,685	-2,585	-4,085	-6,385
OLTRE	180	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
A	250	-104,5	-107	-110	-114	-120	-129	-146	-172	-215	-285	-390	-0,56	-0,82	-1,25	-1,95	-3	-4,7	-7,3
OLTRE	250	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
A	315	-116	-118	-122	-126	-133	-142	-162	-191	-240	-320	-430	-0,63	-0,92	-1,41	-2,21	-3,31	-5,31	-8,21
OLTRE	315	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
A	400	-132	-134	-138	-143	-150	-161	-182	-214	-265	-355	-485	-0,695	-1,015	-1,525	-2,425	-3,725	-5,825	-9,025
OLTRE	400	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-0,135	-0,135	-0,135	-0,135	-0,135	-0,135	-0,135
A	500	-143	-145	-150	-155	-162	-175	-198	-232	-290	-385	-535	-0,765	-1,105	-1,685	-2,635	-4,135	-6,435	-9,835
OLTRE	500	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-0,145	-0,145	-0,145	-0,145	-0,145	-0,145	-0,145
A	630	-154	-156	-161	-167	-177	-189	-215	-255	-320	-425	-585	-0,845	-1,245	-1,895	-2,945	-4,545	-7,145	-11,145
OLTRE	630	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
A	800	-170	-173	-178	-185	-196	-210	-240	-285	-360	-480	-660	-0,96	-1,41	-2,16	-3,36	-5,16	-8,16	-12,66
OLTRE	800	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
A	1000	-181	-185	-191	-198	-210	-226	-260	-310	-400	-530	-730	-1,07	-1,57	-2,47	-3,77	-5,77	-9,17	-14,17
OLTRE	1000	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-0,195	-0,195	-0,195	-0,195	-0,195	-0,195	-0,195
A	1250	-208	-213	-219	-228	-242	-261	-300	-360	-455	-615	-855	-1,245	-1,845	-2,795	-4,395	-6,795	-10,695	-16,695
OLTRE	1250	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22
A	1600	-235	-241	-249	-259	-275	-298	-345	-415	-530	-720	-1000	-1,47	-2,17	-3,32	-5,22	-8,02	-12,72	-19,72
OLTRE	1600	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
A	2000	-258	-265	-275	-286	-305	-332	-390	-470	-610	-840	-1160	-1,74	-2,54	-3,94	-6,24	-9,44	-15,24	-23,24
OLTRE	2000	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26
A	2500	-282	-290	-301	-315	-338	-370	-435	-540	-700	-960	-1360	-2,01	-3,06	-4,66	-7,26	-11,26	-17,76	-28,26
OLTRE	2500	-290	-290	-290	-290	-290	-290	-290	-290	-290	-290	-290	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29
A	3150	-316	-326	-340	-358	-386	-425	-500	-620	-830	-1150	-1640	-2,39	-3,59	-5,69	-8,89	-13,79	-21,29	-33,29

SCOSTAMENTI per ALBERI [ef]

GRUPPI IN DIMENSIONI		ef1	ef2	ef3	ef4	ef5	ef6	ef7	ef8	ef9	ef10	ef11	ef12	ef13	ef14	ef15	ef16	ef17	ef18
		µm											mm						
DA	1	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
A	3	-10,8	-11,2	-12	-13	-14	-16	-20	-24	-35	-50	-70	-0,11	-0,15	-0,26	-0,41	-0,61	-1,01	-1,41
OLTRE	3	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014
A	6	-15	-15,5	-16,5	-18	-19	-22	-24	-32	-44	-62	-89	-0,134	-0,194	-0,314	-0,494	-0,764	-1,214	-1,814
OLTRE	6	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018
A	10	-19	-19,5	-20,5	-22	-24	-27	-33	-40	-54	-76	-108	-0,168	-0,238	-0,378	-0,598	-0,918	-1,518	-2,218

SCOSTAMENTI per ALBERI [f]

GRUPPI IN DIMENSIONI		f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8	f9	f10	f11	f12	f13	f14	f15	f16	f17	f18
		µm											mm						
DA	1	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006
A	3	-6,8	-7,2	-8	-9	-10	-12	-16	-20	-31	-46	-66	-0,106	-0,146	-0,256	-0,406	-0,606	-1,006	-1,406
OLTRE	3	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
A	6	-11	-11,5	-12,5	-14	-15	-18	-20	-28	-40	-58	-85	-0,13	-0,19	-0,31	-0,49	-0,76	-1,21	-1,81
OLTRE	6	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013
A	10	-14	-14,5	-15,5	-17	-19	-22	-28	-35	-49	-71	-103	-0,163	-0,233	-0,373	-0,593	-0,913	-1,513	-2,213
OLTRE	10	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016
A	18	-17,2	-18	-19	-21	-24	-27	-34	-43	-59	-86	-126	-0,196	-0,286	-0,446	-0,716	-1,116	-1,816	-2,716
OLTRE	18	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
A	30	-21,5	-22,5	-24	-26	-29	-33	-41	-53	-72	-104	-150	-0,23	-0,35	-0,54	-0,86	-1,32	-2,12	-3,32
OLTRE	30	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025
A	50	-26,5	-27,5	-29	-32	-36	-41	-50	-64	-87	-125	-185	-0,275	-0,415	-0,645	-1,025	-1,625	-2,525	-3,925
OLTRE	50	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
A	80	-32	-33	-35	-38	-43	-49	-60	-76	-104	-150	-220	-0,33	-0,49	-0,77	-1,23	-1,93	-3,03	-4,63
OLTRE	80	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-0,036	-0,036	-0,036	-0,036	-0,036	-0,036	-0,036
A	120	-38,5	-40	-42	-46	-51	-58	-71	-90	-123	-176	-256	-0,386	-0,576	-0,906	-1,436	-2,236	-3,536	-5,436
OLTRE	120	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043
A	180	-46,5	-48	-51	-55	-61	-68	-83	-106	-143	-203	-293	-0,443	-0,673	-1,143	-1,643	-2,543	-4,043	-6,343
OLTRE	180	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
A	250	-54,5	-57	-60	-64	-70	-79	-96	-122	-165	-235	-340	-0,51	-0,77	-1,2	-1,9	-2,95	-4,65	-7,25
OLTRE	250	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-0,056	-0,056	-0,056	-0,056	-0,056	-0,056	-0,056
A	315	-62	-64	-68	-72	-79	-88	-108	-137	-186	-266	-376	-0,576	-0,866	-1,356	-2,156	-3,256	-5,256	-8,156
OLTRE	315	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-0,062	-0,062	-0,062	-0,062	-0,062	-0,062	-0,062
A	400	-69	-71	-75	-80	-87	-98	-119	-151	-202	-292	-422	-0,632	-0,952	-1,462	-2,362	-3,662	-5,762	-8,962
OLTRE	400	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-0,068	-0,068	-0,068	-0,068	-0,068	-0,068	-0,068
A	500	-76	-78	-83	-88	-95	-108	-131	-165	-223	-318	-468	-0,698	-1,038	-1,618	-2,568	-4,068	-6,368	-9,768
OLTRE	500	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076
A	630	-85	-87	-92	-98	-108	-120	-146	-186	-251	-356	-516	-0,776	-1,176	-1,826	-2,876	-4,476	-7,076	-11,076
OLTRE	630	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
A	800	-90	-93	-98	-105	-116	-130	-160	-205	-280	-400	-580	-0,88	-1,33	-2,08	-3,28	-5,08	-8,08	-12,58
OLTRE	800	-86	-86	-86	-86	-86	-86	-86	-86	-86	-86	-86	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086
A	1000	-97	-101	-107	-114	-126	-142	-176	-226	-316	-446	-646	-0,986	-1,486	-2,386	-3,686	-5,686	-9,086	-14,086
OLTRE	1000	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-0,098	-0,098	-0,098	-0,098	-0,098	-0,098	-0,098
A	1250	-111	-116	-122	-131	-145	-164	-203	-263	-358	-518	-758	-1,148	-1,748	-2,698	-4,298	-6,698	-10,598	-16,598
OLTRE	1250	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
A	1600	-125	-131	-139	-149	-165	-188	-235	-305	-420	-610	-890	-1,36	-2,06	-3,21	-5,11	-7,91	-12,61	-19,61
OLTRE	1600	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
A	2000	-138	-145	-155	-166	-185	-212	-270	-350	-490	-720	-1040	-1,62	-2,42	-3,82	-6,12	-9,32	-15,12	-23,12
OLTRE	2000	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
A	2500	-152	-160	-171	-185	-208	-240	-305	-410	-570	-830	-1230	-1,88	-2,93	-4,53	-7,13	-11,13	-17,63	-28,13
OLTRE	2500	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-0,145	-0,145	-0,145	-0,145	-0,145	-0,145	-0,145
A	3150	-171	-181	-195	-213	-241	-280	-355	-475	-685	-1005	-1495	-2,245	-3,445	-5,545	-8,745	-13,645	-21,145	-33,145