

SCOSTAMENTI per ALBERI [fg]																			
GRUPPI IN DIMENSIONI		fg1	fg2	fg3	fg4	fg5	fg6 µm	fg7	fg8	fg9	fg10	fg11	fg12	fg13	fg14	fg15 mm	fg16	fg17	fg18
DA	1	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004
A	3	-4,8	-5,2	-6	-7	-8	-10	-14	-18	-29	-44	-64	-0,104	-0,144	-0,254	-0,404	-0,604	-1,004	-1,404
OLTRE	3	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006
A	6	-7	-7,5	-8,5	-10	-11	-14	-16	-24	-36	-54	-81	-0,126	-0,186	-0,306	-0,486	-0,756	-1,206	-1,806
OLTRE	6	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008
A	10	-9	-9,5	-10,5	-12	-14	-17	-23	-30	-44	-66	-98	-0,158	-0,228	-0,368	-0,588	-0,908	-1,508	-2,208

SCOSTAMENTI per ALBERI [h]																			
GRUPPI IN DIMENSIONI		h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12	h13	h14	h15	h16	h17	h18
		µm											mm						
DA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	3	-0,8	-1,2	-2	-3	-4	-6	-10	-14	-25	-40	-60	-0,1	-0,14	-0,25	-0,4	-0,6	-1	-1,4
OLTRE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	6	-1	-1,5	-2,5	-4	-5	-8	-10	-18	-30	-48	-75	-0,12	-0,18	-0,3	-0,48	-0,75	-1,2	-1,8
OLTRE	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	10	-1	-1,5	-2,5	-4	-6	-9	-15	-22	-36	-58	-90	-0,15	-0,22	-0,36	-0,58	-0,9	-1,5	-2,2
OLTRE	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	18	-1,2	-2	-3	-5	-8	-11	-18	-27	-43	-70	-110	-0,18	-0,27	-0,43	-0,7	-1,1	-1,8	-2,7
OLTRE	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	30	-1,5	-2,5	-4	-6	-9	-13	-21	-33	-52	-84	-130	-0,21	-0,33	-0,52	-0,84	-1,3	-2,1	-3,3
OLTRE	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	50	-1,5	-2,5	-4	-7	-11	-16	-25	-39	-62	-100	-160	-0,25	-0,39	-0,62	-1	-1,6	-2,5	-3,9
OLTRE	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	80	-2	-3	-5	-8	-13	-19	-30	-46	-74	-120	-190	-0,3	-0,46	-0,74	-1,2	-1,9	-3	-4,6
OLTRE	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	120	-2,5	-4	-6	-10	-15	-22	-35	-54	-87	-140	-220	-0,35	-0,54	-0,87	-1,4	-2,2	-3,5	-5,4
OLTRE	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	180	-3,5	-5	-8	-12	-18	-25	-40	-63	-100	-160	-250	-0,4	-0,63	-1,1	-1,6	-2,5	-4	-6,3
OLTRE	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	250	-4,5	-7	-10	-14	-20	-29	-46	-72	-115	-185	-290	-0,46	-0,72	-1,15	-1,85	-2,9	-4,6	-7,2
OLTRE	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	315	-6	-8	-12	-16	-23	-32	-52	-81	-130	-210	-320	-0,52	-0,81	-1,3	-2,1	-3,2	-5,2	-8,1
OLTRE	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	400	-7	-9	-13	-18	-25	-36	-57	-89	-140	-230	-360	-0,57	-0,89	-1,4	-2,3	-3,6	-5,7	-8,9
OLTRE	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	500	-8	-10	-15	-20	-27	-40	-63	-97	-155	-250	-400	-0,63	-0,97	-1,55	-2,5	-4	-6,3	-9,7
OLTRE	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	630	-9	-11	-16	-22	-32	-44	-70	-110	-175	-280	-440	-0,7	-1,1	-1,75	-2,8	-4,4	-7	-11
OLTRE	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	800	-10	-13	-18	-25	-36	-50	-80	-125	-200	-320	-500	-0,8	-1,25	-2	-3,2	-5	-8	-12,5
OLTRE	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	1000	-11	-15	-21	-28	-40	-56	-90	-140	-230	-360	-560	-0,9	-1,4	-2,3	-3,6	-5,6	-9	-14
OLTRE	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	1250	-13	-18	-24	-33	-47	-66	-105	-165	-260	-420	-660	-1,05	-1,65	-2,6	-4,2	-6,6	-10,5	-16,5
OLTRE	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	1600	-15	-21	-29	-39	-55	-78	-125	-195	-310	-500	-780	-1,25	-1,95	-3,1	-5	-7,8	-12,5	-19,5
OLTRE	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	2000	-18	-25	-35	-46	-65	-92	-150	-230	-370	-600	-920	-1,5	-2,3	-3,7	-6	-9,30	-15	-23
OLTRE	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	2500	-22	-30	-41	-55	-78	-110	-175	-280	-440	-700	-1100	-1,75	-2,8	-4,4	-7	-11	-17,5	-28
OLTRE	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	3150	-26	-36	-50	-68	-96	-135	-210	-330	-540	-860	-1350	-2,1	-3,3	-5,4	-8,6	-13,5	-21	-33