

SCOSTAMENTI per FORI [P]																		
GRUPPI IN DIMENSIONI	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18
	µm											mm						
DA 1	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006
A 3	-6,8	-7,2	-8	-9	-10	-12	-16	-20	-31	-46	-66	-0,106	-0,146	-0,256	-0,406	-0,606	-1,006	-1,406
OLTRE 3	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012
A 6	-13	-13,5	-14,5	-16	-17	-20	-22	-30	-42	-60	-87	-0,132	-0,192	-0,312	-0,492	-0,762	-1,212	-1,812
OLTRE 6	-15	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-0,006	-4	-3	-2	-1	0	1
A 10	-16	-16,5	-16,5	-17	-18	-20	-25	-31	-44	-65	-96	-0,156	-4,22	-3,36	-2,58	-1,9	-1,5	-1,2
OLTRE 10	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018
A 18	-19,2	-20	-21	-23	-26	-29	-36	-45	-61	-88	-128	-0,198	-0,288	-0,448	-0,718	-1,118	-1,818	-2,718
OLTRE 18	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022
A 30	-23,5	-24,5	-26	-28	-31	-35	-43	-55	-74	-106	-152	-0,232	-0,352	-0,542	-0,862	-1,322	-2,122	-3,322
OLTRE 30	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-0,026	-0,026	-0,026	-0,026	-0,026	-0,026	-0,026
A 50	-27,5	-28,5	-30	-33	-37	-42	-51	-65	-88	-126	-186	-0,276	-0,416	-0,646	-1,026	-1,626	-2,526	-3,926
OLTRE 50	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032
A 80	-34	-35	-37	-40	-45	-51	-62	-78	-106	-152	-222	-0,332	-0,492	-0,772	-1,232	-1,932	-3,032	-4,632
OLTRE 80	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-0,037	-0,037	-0,037	-0,037	-0,037	-0,037	-0,037
A 120	-39,5	-41	-43	-47	-52	-59	-72	-91	-124	-177	-257	-0,387	-0,577	-0,907	-1,437	-2,237	-3,537	-5,437
OLTRE 120	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043
A 180	-46,5	-48	-51	-55	-61	-68	-83	-106	-143	-203	-293	-0,443	-0,673	-1,143	-1,643	-2,543	-4,043	-6,343
OLTRE 180	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
A 250	-54,5	-57	-60	-64	-70	-79	-96	-122	-165	-235	-340	-0,51	-0,77	-1,2	-1,9	-2,95	-4,65	-7,25
OLTRE 250	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-0,056	-0,056	-0,056	-0,056	-0,056	-0,056	-0,056
A 315	-62	-64	-68	-72	-79	-88	-108	-137	-186	-266	-376	-0,576	-0,866	-1,356	-2,156	-3,256	-5,256	-8,156
OLTRE 315	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-0,062	-0,062	-0,062	-0,062	-0,062	-0,062	-0,062
A 400	-69	-71	-75	-80	-87	-98	-119	-151	-202	-292	-422	-0,632	-0,952	-1,462	-2,362	-3,662	-5,762	-8,962
OLTRE 400	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-0,068	-0,068	-0,068	-0,068	-0,068	-0,068	-0,068
A 500	-76	-78	-83	-88	-95	-108	-131	-165	-223	-318	-468	-0,698	-1,038	-1,618	-2,568	-4,068	-6,368	-9,768
OLTRE 500	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-0,078	-0,078	-0,078	-0,078	-0,078	-0,078	-0,078
A 630	-87	-89	-94	-100	-110	-122	-148	-188	-253	-358	-518	-0,778	-1,178	-1,828	-2,878	-4,478	-7,078	-11,078
OLTRE 630	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-0,088	-0,088	-0,088	-0,088	-0,088	-0,088	-0,088
A 800	-98	-101	-106	-113	-124	-138	-168	-213	-288	-408	-588	-0,888	-1,338	-2,088	-3,288	-5,088	-8,088	-12,588
OLTRE 800	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
A 1000	-111	-115	-121	-128	-140	-156	-190	-240	-330	-460	-660	-1	-1,5	-2,4	-3,7	-5,7	-9,1	-14,1
OLTRE 1000	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
A 1250	-133	-138	-144	-153	-167	-186	-225	-285	-380	-540	-780	-1,17	-1,77	-2,72	-4,32	-6,72	-10,62	-16,62
OLTRE 1250	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
A 1600	-155	-161	-169	-179	-195	-218	-265	-335	-450	-640	-920	-1,39	-2,09	-3,24	-5,14	-7,94	-12,64	-19,64
OLTRE 1600	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
A 2000	-188	-195	-205	-216	-235	-262	-320	-400	-540	-770	-1090	-1,67	-2,47	-3,87	-6,17	-9,37	-15,17	-23,17
OLTRE 2000	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-0,195	-0,195	-0,195	-0,195	-0,195	-0,195	-0,195
A 2500	-217	-225	-236	-250	-273	-305	-370	-475	-635	-895	-1295	-1,945	-2,995	-4,595	-7,195	-11,195	-17,695	-28,195
OLTRE 2500	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
A 3150	-266	-276	-290	-308	-336	-375	-450	-570	-780	-1100	-1590	-2,34	-3,54	-5,64	-8,84	-13,74	-21,24	-33,24