

SCOSTAMENTI per FORI [JS]																			
GRUPPI IN DIMENSIONI		JS1	JS2	JS3	JS4	JS5	JS6	JS7	JS8	JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18
		µm											mm						
DA	1	0,4	0,6	1	1,5	2	3	5	7	12	20	30	0,05	0,07	0,125	0,2	0,3	0,5	0,7
A	3	-0,4	-0,6	-1	-1,5	-2	-3	-5	-7	-12	-20	-30	-0,05	-0,07	-0,125	-0,2	-0,3	-0,5	-0,7
OLTRE	3	0,5	0,75	1,25	2	2,5	4	5	9	15	24	37	0,06	0,09	0,15	0,24	0,375	0,6	0,9
A	6	-0,5	-0,75	-1,25	-2	-2,5	-4	-5	-9	-15	-24	-37	-0,06	-0,09	-0,15	-0,24	-0,375	-0,6	-0,9
OLTRE	6	0,5	0,75	1,25	2	3	4,5	7	11	18	29	45	0,075	0,11	0,18	0,29	0,45	0,75	1,1
A	10	-0,5	-0,75	-1,25	-2	-3	-4,5	-7	-11	-18	-29	-45	-0,075	-0,11	-0,18	-0,29	-0,45	-0,75	-1,1
OLTRE	10	0,6	1	1,5	2,5	4	5,5	7	13	21,5	35	55	0,09	0,135	0,215	0,35	0,55	0,9	1,35
A	18	-0,6	-1	-1,5	-2,5	-4	-5,5	-7	-13	-21	-35	-55	-0,09	-0,135	-0,215	-0,35	-0,55	-0,9	-1,35
OLTRE	18	0,75	1,25	2	3	4,5	6,5	10	16	26	42	65	0,105	0,165	0,26	0,42	0,65	1,05	1,65
A	30	-0,75	-1,25	-2	-3	-4,5	-6,5	-10	-16	-26	-42	-65	-0,105	-0,165	-0,26	-0,42	-0,65	-1,05	-1,65
OLTRE	30	0,75	1,25	2	3,5	5,5	8	12	19	31	50	80	0,125	0,195	0,31	0,5	0,8	1,25	1,95
A	50	-0,75	-1,25	-2	-3,5	-5,5	-8	-12	-19	-31	-50	-80	-0,125	-0,195	-0,31	-0,5	-0,8	-1,25	-1,95
OLTRE	50	1	1,5	2,5	4	6,5	9,5	15	23	37	60	95	0,15	0,23	0,37	0,6	0,95	1,5	2,3
A	80	-1	-1,5	-2,5	-4	-6,5	-9,5	-15	-23	-37	-60	-95	-0,15	-0,23	-0,37	-0,6	-0,95	-1,5	-2,3
OLTRE	80	1,25	2	3	5	7,5	11	17	27	43	70	110	0,175	0,27	0,435	0,7	1,1	1,75	2,7
A	120	-1,25	-2	-3	-5	-7,5	-11	-17	-27	-43	-70	-110	-0,175	-0,27	-0,435	-0,7	-1,1	-1,75	-2,7
OLTRE	120	1,75	2,5	4	6	9	12,5	20	31	50	80	125	0,2	0,315	0,55	0,8	1,25	2	3,15
A	180	-1,75	-2,5	-4	-6	-9	-12,5	-20	-31	-50	-80	-125	-0,2	-0,315	-0,55	-0,8	-1,25	-2	-3,15
OLTRE	180	2,25	3,5	5	7	10	14,5	23	36	57	92	145	0,23	0,36	0,575	0,925	1,45	2,3	3,6
A	250	-2,25	-3,5	-5	-7	-10	-14,5	-23	-36	-57	-92	-145	-0,23	-0,36	-0,575	-0,925	-1,45	-2,3	-3,6
OLTRE	250	3	4	6	8	11,5	16	26	40	65	105	160	0,26	0,405	0,65	1,05	1,6	2,6	4,05
A	315	-3	-4	-6	-8	-11,5	-16	-26	-40	-65	-105	-160	-0,26	-0,405	-0,65	-1,05	-1,6	-2,6	-4,05
OLTRE	315	3,5	4,5	6,5	9	12,5	18	28	44	70	115	180	0,285	0,445	0,7	1,15	1,8	2,85	4,45
A	400	-3,5	-4,5	-6,5	-9	-12,5	-18	-28	-44	-70	-115	-180	-0,285	-0,445	-0,7	-1,15	-1,8	-2,85	-4,45
OLTRE	400	4	5	7,5	10	13,5	20	31	48	77	125	200	0,315	0,485	0,775	1,25	2	3,15	4,85
A	500	-4	-5	-7,5	-10	-13,5	-20	-31	-48	-77	-125	-200	-0,315	-0,485	-0,775	-1,25	-2	-3,15	-4,85
OLTRE	500	4,5	5,5	8	11	16	22	35	55	87	140	220	0,35	0,55	0,875	1,4	2,2	3,5	5,5
A	630	-4,5	-5,5	-8	-11	-16	-22	-35	-55	-87	-140	-220	-0,35	-0,55	-0,875	-1,4	-2,2	-3,5	-5,5
OLTRE	630	5	6,5	9	12,5	18	25	40	62	100	160	250	0,4	0,625	1	1,6	2,5	4	6,25
A	800	-5	-6,5	-9	-12,5	-18	-25	-40	-62	-100	-160	-250	-0,4	-0,625	-1	-1,6	-2,5	-4	-6,25
OLTRE	800	5,5	7,5	10,5	14	20	28	45	70	115	180	280	0,45	0,7	1,15	1,8	2,8	4,5	7
A	1000	-5,5	-7,5	-10,5	-14	-20	-28	-45	-70	-115	-180	-280	-0,45	-0,7	-1,15	-1,8	-2,8	-4,5	-7
OLTRE	1000	6,5	9	12	16,5	23,5	33	52	82	130	210	330	0,525	0,825	1,3	2,1	3,3	5,25	8,25
A	1250	-6,5	-9	-12	-16,5	-23,5	-33	-52	-82	-130	-210	-330	-0,525	-0,825	-1,3	-2,1	-3,3	-5,25	-8,25
OLTRE	1250	7,5	10,5	14,5	19,5	27,5	39	62	91	155	250	390	0,625	0,975	1,55	2,5	3,9	6,25	9,75
A	1600	-7,5	-10,5	-14,5	-19,5	-27,5	-39	-62	-91	-155	-250	-390	-0,625	-0,975	-1,55	-2,5	-3,9	-6,25	-9,75
OLTRE	1600	9	12,5	17,5	23	32,5	46	75	115	185	300	460	0,75	1,15	1,85	3	4,6	7,5	11,5
A	2000	-9	-12,5	-17,5	-23	-32,5	-46	-75	-115	-185	-300	-460	-0,75	-1,15	-1,85	-3	-4,6	-7,5	-11,5
OLTRE	2000	11	15	20,5	27,5	39	55	87	140	220	350	550	0,875	1,4	2,2	3,5	5,5	8,75	14
A	2500	-11	-15	-20,5	-27,5	-39	-55	-87	-140	-220	-350	-550	-0,875	-1,4	-2,2	-3,5	-5,5	-8,75	-14
OLTRE	2500	13	18	25	34	48	67,5	105	165	270	430	675	1,05	1,65	2,7	4,3	6,75	10,5	16,5
A	3150	-13	-18	-25	-34	-48	-67,5	-105	-165	-270	-430	-675	-1,05	-1,65	-2,7	-4,3	-6,75	-10,5	-16,5

SCOSTAMENTI per FORI [K]

GRUPPI IN DIMENSIONI		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18
		µm											mm						
DA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	3	-0,8	-1,2	-2	-3	-4	-6	-10	-14	-25	-40	-60	-0,1	-0,14	-0,25	-0,4	-0,6	-1	-1,4
OLTRE	3	-1	-1	0	0,5	0	2	3	5										
A	6	-2	-2,5	-2,5	-3,5	-5	-6	-7	-13										
OLTRE	6	-1	-1	0	0,5	1	2	5	6										
A	10	-2	-2,5	-2,5	-3,5	-5	-7	-10	-16										
OLTRE	10	-1	-1	0	1	2	2	6	8										
A	18	-2,2	-3	-3	-4	-6	-9	-12	-19										
OLTRE	18	-2	-2	-0,5	1	1	2	6	10										
A	30	-3,5	-4,5	-4,5	-5	-8	-11	-15	-23										
OLTRE	30	-2	-2	-0,5	1	2	3	7	12										
A	50	-3,5	-4,5	-4,5	-6	-9	-13	-18	-27										
OLTRE	50	-2	-2	0	1	3	4	9	14										
A	80	-4	-5	-5	-7	-10	-15	-21	-32										
OLTRE	80	-3	-3	-1	1	2	4	10	16										
A	120	-5,5	-7	-7	-9	-13	-18	-25	-38										
OLTRE	120	-3	-3	0	1	3	4	12	20										
A	180	-6,5	-8	-8	-11	-15	-21	-28	-43										
OLTRE	180	-4	-4	-1	0	2	5	13	22										
A	250	-8,5	-11	-11	-14	-18	-24	-33	-50										
OLTRE	250	-4	-4	0	0	3	5	16	25										
A	315	-10	-12	-12	-16	-20	-27	-36	-56										
OLTRE	315	-5	-5	-1	0	2	6	16	27										
A	400	-12	-14	-14	-18	-23	-30	-41	-62										
OLTRE	400	0	0	0	0	0	0	0	0										
A	500	-8	-10	-15	-20	-27	-40	-63	-97										
OLTRE	500	0	0	0	0	0	0	0	0										
A	630	-9	-11	-16	-22	-32	-44	-70	-110										
OLTRE	630	0	0	0	0	0	0	0	0										
A	800	-10	-13	-18	-25	-36	-50	-80	-125										
OLTRE	800	0	0	0	0	0	0	0	0										
A	1000	-11	-15	-21	-28	-40	-56	-90	-140										
OLTRE	1000	0	0	0	0	0	0	0	0										
A	1250	-13	-18	-24	-33	-47	-66	-105	-165										
OLTRE	1250	0	0	0	0	0	0	0	0										
A	1600	-15	-21	-29	-39	-55	-78	-125	-195										
OLTRE	1600	0	0	0	0	0	0	0	0										
A	2000	-18	-25	-35	-46	-65	-92	-150	-230										
OLTRE	2000	0	0	0	0	0	0	0	0										
A	2500	-22	-30	-41	-55	-78	-110	-175	-280										
OLTRE	2500	0	0	0	0	0	0	0	0										
A	3150	-26	-36	-50	-68	-96	-135	-210	-330										

SCOSTAMENTI per FORI [J]

GRUPPI IN DIMENSIONI		J6	J7	J8
		µm		
DA	1	2	4	6
A	3	-4	-6	-8
OLTRE	3	5	6	10
A	6	-3	-6	-8
OLTRE	6	5	8	12
A	10	-4	-7	-10
OLTRE	10	6	10	15
A	18	-5	-8	-12
OLTRE	18	8	12	20
A	30	-5	-9	-13
OLTRE	30	10	14	24
A	50	-6	-11	-15
OLTRE	50	13	18	28
A	80	-6	-12	-18
OLTRE	80	16	22	34
A	120	-6	-13	-20
OLTRE	120	18	26	41
A	180	-7	-14	-22
OLTRE	180	22	30	47
A	225	-7	-16	-25
OLTRE	225	25	36	55
A	250	-7	-16	-26
OLTRE	250	29	39	60
A	315	-7	-18	-29
OLTRE	400	33	43	66
A	500	-7	-20	-31